



Акционерное общество
«ЗЛАТОУСТОВСКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД»

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

 Ю.А. Иванов

« » 2018 г.

АКТ

осмотра трансформатора печи ЭШП № 33 в ЭСПЦ-3

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – главный энергетик

Князькин Н.В.

Члены комиссии:

Зам. главного энергетика

Хрущёв А.Ю.

Начальник ЭСПЦ-3

Сахаутдинов Д.И.

Старший мастер ЭШП-ВДП

Титков С.А.

Старший мастер по рем. оборудования

Ширяев С.А.

26.07.2018 г. произвела осмотр трансформатора печи ЭШП № 33 тип ЭОДЦН-4000/10 (зав. № 1322973) мощностью 1600 кВА и было выявлено:

- наблюдается значительная течь трансформаторного масла из-под уплотнительной резины выводов «низкой» стороны и крышки трансформатора.

Комиссия пришла к выводу: трансформатор печи ЭШП № 33 находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Необходим капитальный ремонт трансформатора (без смены обмоток) с заменой уплотнительной резины и ревизией и ремонтом других узлов трансформатора.






Главный энергетик

Зам. главного энергетика

Начальник ЭСПЦ-3

Старший мастер ЭШП-ВДП

Старший мастер по рем. оборудования






26.07.18

Князькин Н.В.

Хрущёв А.Ю.

Сахаутдинов Д.И.

Титков С.А.

Ширяев С.А.