


Утверждаю  
Главный инженер:



В.А. Букашкин  
" " 2021г.

### Акт о техническом состоянии

1. Цех: Копровый

2. Агрегат: Перегрузатель лома Sennebogen 825

3. Наименование оборудования: Дизельный двигатель BF4M1013FC\COM

4. Заводской инв. номер №: \_\_\_\_\_

5. Инв. номер агрегата: 10142030

6. Дата приобретения: 2006

7. Дата ввода в эксплуатацию: 2006

8. Дата выхода из строя, обнаружения неисправности: 01.02.2021г

9. Причина обнаружения: отказ работы

10. Причина замены: физический износ двигателя.

11. Детальное описание неисправности, характер поломки:  
двигатель не запускается, компрессионное давление в цилиндрах ниже нормы, высокий расход моторного масла.

12. Причина поломки: физический износ

13. Наличие гарантии поставщика: нет

14. Возможность восстановления собственными силами: нет

15. Восстановление с привлечением сторонней организации: да

16. Стоимость оборудования (ориентировочно, в рублях): 400 тыс. руб

17. Статья бюджета: капитальный ремонт

18. Прогнозируемый период эксплуатации: В соответствии с паспортными характеристиками изделия

Заключение комиссии: Необходим капитальный ремонт двигателя перегружателя лома

Предложение комиссии: Произвести капитальный ремонт двигателя силами сторонней специализированной организации.

#### Члены комиссии:

Начальник цеха  
Механик цеха  
Электрик цеха



О. В. Коковин



В.Н. Харитонов



Д.А. Ушаков